Date:

Wednesday, 2/15/2006 3:48:45 PM

User:

Kim Johnston

Process Sheet

Customer

: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Job Number **Estimate Number** : 25852B

P.O. Number This Issue

Prsht Rev.

First Issue

Written By

Comment

Previous Run

: 2/15/2006

: NIA

: 25851B

S.O. No. : WIA

: SMALL /MED FAB Type

Checked & Approved By : Est Rev:A

Drawing Name

: SPACEPOD DOOR LH

Part Number Drawing Number

: D31861 . D3186 REV A1

Project Number Drawing Revision

: N/A

Material : 3/15/2006 **Due Date**

Qty:

1 Um: Each

Additional Product

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description: **PURCHASING**

1.0 PG



Comment: PURCHASING

Issue P/0: 000006/0

D3186-1 Description: SHIP LABEL D0600-145

Supplier: Delastek Conformity Certificate and Process sheet required

Ship 3 Items from Previous steps

2.0

3.0

D31861P

Spacepod Door

Comment: Qty.:

1.0000 Each(s)/Unit

Total:

1.0000 Each(s)

Spacepod Door

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Receive and inspect for transit damage. Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from

Delastek is attached.

4.0 QC6 **DIMENSIONAL CHECK**



Comment: DIMENSIONAL CHECK

Inspect dimensions as per Dwg D3186 . Visual inspection. Check for void spot and pins.

5.0

Page 1

PACKAGING RESOURCE #1

Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Identify and Stock

Location:

Form: rprocess

Dart Aerospace Ltd

W/O:			WO	RK ORDER CHANG	GES				
DATE	STEP	PR	OCEDURE CHAI	NGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC inspector
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Part No	:	PAR #:	Fault Categ	ory:	NCR: Yes	Mo DQA:	\leq	⊉ Date: ८ౖ	6/07/1
					QA: N	I/C Closed:		_ Date: _	
NCR:		1	WORK ORDE	R NON-CONFORM	ANCE (NCF	₹)			
DATE	STEP	Description of NC			ction B	Verifica		Approval	Approval
	OILI	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign 8 Date		ı C	Chief Eng	QC Inspector
								·	:
							:		

NOTE: Date & initial all entries

Date:

Wednesday, 2/15/2006 3:48:46 PM

User:

Kim Johnston

Process Sheet

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: SPACEPOD DOOR LH

Job Number: 25852B

Part Number: D31861

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description:


6.0

DC

DOCUMENT CONTROL



Comment: DOCUMENT CONTROL Inspection Level 21



Job Completion



Dart Aerospace Ltd


	. oopaoo									
W/O:			WC	RK ORDER CHANG	GES					
DATE STEP PROCEDURE CHAN	NGE		Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
					- - - - -					
Part No	:	PAR #:	Fault Cateç	jory:	_ NCR	: Yes N	lo DQA	۸:	_ Date: _	
						QA: N/	C Closed	l:	_ Date: _	
NCR:			WORK ORDE	R NON-CONFORM	ANCE	(NCR)				
	Corrective Action	Corrective Action Sec	ction B	Varitication Ann			Approval	oval Approval		
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng		Sign & Date	Section C	Chief Eng	QC Inspector	
								;		

NOTE: Date & initial all entries





		and the second second	•	
DESIG	4	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHEC	KEDJ	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
	#	1 4	D3186	SHEET 1 OF 3
DATE			TITLE	SCALE
03.0	03.27		SPACEPOD DOOR	нтѕ
Α		03.03.27	NEW ISSUE	
	DATE 03.0	03.03.27	CHECKED APPROVED DATE 03.03.27	DATE 03.03.27 HAWKESBURY, ON DRAWING NO. D3186 TITLE SPACEPOD DOOR



NOTES:

1) USE MOLD DT8005 FOR DOOR LAYUP

2) RESIN: EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

3) FOAM: 3/8", A500 CORE-CELL OR DIVINYCELL OR AIREX OR KLEGECELL

4) FIBRE: 9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS ("9 OZ SATIN")

12 OZ UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL")

5) LAMINATE PER DART QSI 006 4.0

6) LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING

7) FINISH INSIDE/OUTSIDE WITH DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-S

SHOP COPY RETURN TO

ENGINEERING

UNCONTROLLED COPY SUBJECT TO AMENDMENT

WITHOUT NOTICE

WORK ORDER

NO. 000


Copyright @ 2003 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.





DESIGN	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ONT	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
1 #	1 4	D3186	SHEET 2 OF 3
DATE		TITLE	SCALE
03.03.27		SPACEPOD DOOR	NTS"



1) USE MOLD DT8006 FOR DOOR LAYUP

2) RESIN: EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

3/8", A500 CORE-CELL OR DIVINYCELL OR AIREX OR KLEGECELL SHOP COPY 3) FOAM: 9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS ("9 OZ SATIN") 4) FIBRE: RETURN TO

12 OZ UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL")

ENGINEERING

5) LAMINATE PER DART QSI 006 4.0

UNCONTROLLED COPY

7) FINISH INSIDE/OUTSIDE WITH DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-S SUBJECT TO AMENDMENT

WORK ORDER


Copyright © 2003 by DART AEROSPACE LTD


THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.





DESIGN	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
4	147	D3186	SHEET 3 OF 3
DATE	- <u> </u>	TITLE	SCALE
03.03.27		SPACEPOD DOOR	NTS





Copyright © 2003 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.



DELASTEK COMPOSITES INC. 2699, 5ième Avenue Local 14, PORTE -A-Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can **Fax (819) 533-3494 **

PACKING SLIP

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Ship to:

 Invoice#	10294
 Customer #	DART

Warehouse: MAIN								
911, II				Bill to:				
Dart A	erosp	ace Lt	d.					
1270, A	Abero	leen St	reet					

1270, Aberdeen Street Hawkesbury, Onfario K6A 1K7 Canada

Telephone: (819) 533-5788

Telephone: 613-632-3336 Contact: Linda Lacelle Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

	ip via		.О.В.		Terms		Salesperson	
EPIC EXPRESS COLLECT			de départ		et30 days		Claude Lessard, ext. 233	
Ship date	Order Date				Your PO		GST/PST#	
21/04/06	17/02/06	4420	Linda L		PO000006			
Order Qty	B.O. Qty	Current Ship.	Item#		Item	Description		
1	0] DK	C134-0019	B25852A JOB: 33325	acepod Body LH B258; QTÉ: 1 acepod Door LH B258; QTÉ: 1	52A		

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

☐ Cust. ☐ Adm. ☐ Quality ☐ Ship.

Quality department

Accepted by:

AQ-357

1 UdM: UNITE

Feuille de Procédé

Nom Dessin

Numéro Article

Numéro Dessin

Projet Numéro

Révision dessin

Matériel

Date Dûe

: SPACEPOD DOOR

: Fibre 7781 et Résine 411-350

Qté:

: DKC134-0017

: D3186

: A1

: DKC134

: 2006-04-07

B25852

Client

: DART

Dart Aerospace Ltd.

Type

: 33327 Yuméro Job

Numéro Soumission: 1712 Juméro B.A.

Cette fois

: 2006-03-17

No. B.V. :

: NC Prsht Rev.

³rem. fois : 32276 Job précédente

Ecrit par

Vérifié & Approuvé par

Commentaires

Produit additionnel

Numéro Job:

#Séq.: 1.0

2.0

Machine ou Opération:

0.020 GALLON(s)/Unit

: N° de pièce Dart Aerospace : D3186-1

N° Delastek Composites DKC-134-0017 N° de Projet Deiastek: DK-362 Process Sheet Rev.: 06

Total:

0.020 GALLON(s)

Frekote 44NC

Description:

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Frekote 44NC

AC0303

Commentair Qty.:

PRÉPARATION 3

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MOULE

Faire la préparation du moule N° DT 8005 à l'aide de Frekote 44NC et laisser sécher pendant 3 heures selon

le QSI-006.

leure Début: Date

Heure Fin: Tissu à délaminer Release ply B

Sceau:

Feutre de drainage N° Airweave N 10

AC0409 3.0 Commentair Qty.:

4.0

5.0

3.28 VERGE(s)/Unit

Total:

3.28 VERGE(s)

AC0407

AC0408

Tissu à délaminer Release ply B

Wrightlon 5200 Bleu P3

Commentair Qty.:

3.59 VERGE(s)/Unit Total:

3.59 VERGE(s)

Wrightlon 5200 Bleu P3

3.00 VERGE(s)/Unit Total:

3.00 VERGE(s)

Commentair Qty.: Feutre de drainage N° Airweave N 10

AC0752 6.0

3.00 VERGE(s)/Unit Total:

Stretchion 200 poche à vide Vert 3.00 VERGE(s)

Commentair Qty.: Stretchlon 200 poche à vide Vert

reulle de Procede Darl Aerospace Ltd. Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Numéro Article: DKC134-0017 Numéro Job: 33327 Numéro Job: Machine ou Opération: Description: # Séq.: 9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y AAC0326 7.0 4.5 VERGE(s) Commentair Qty.: 4.5 VERGE(s)/Unit Total: 9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y N° de Lot Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y AC0098 8.0 2.2500 RL(s) Commentair Qty.: 2.2500 RL(s)/Unit Total: Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y Fiberglass 12 oz Unidirectional AAC0443 9.0 1.00 VERGE CAR(s)/Unit Total: 1.00 VERGE CAR Commentair Qty.: N° de Lot Fiberglass 12 oz Unidirectional 10.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe : Appliquer le Ruban jaune tout le tour du stretchlon 200 en laissant le papier sur le coté non en contact avec le sac à vide. À fin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz tous en même temps en les superposants Heure Début Catalyst N° DDM-9 AAC0275 11.0 0.0080 PINTE(s)/Unit Commentair Qty.: N° de Lot Catalyst N° DDM-9 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 12.0 0.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 13.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

1/0/

Heure Début:

Heure Fin:

Sceau:

		Leatife ne i Longan	The second of th
Client:		Nom Dessin: SPACEPO Numéro Article: DKC134-00	
Numéro Job: Numéro Job:	1156; RETURN TO RETURN THE	Teuricio Arbos.	
dilligio gob.	Commence of the commence of th		
# Séq.:	Machine ou Opération:	Description:	
14.0	LAMINAGE.	LAMINAGE PIÈCE DART	100111 0101/20100 (111100) 128
	PERSONNELS OF THE PERSONNELS O		The state of the s
	The state of the s	tal Pun : 0.2500Hrs	[[BB [B]]] [B]
Comment	iair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min To FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS	(a) Null . 0.2000/113	ecu-e-cytas
			aula NS DT 2005 of anguita
	À l'aide d'un rouleau 2" dia, appliquer (une couche de résine N° 411-350 sur le ma	DRIE M D1 2002 et exignite
	imbiber un pli de tissu 9.7oz.		is the second se
	Recommencer l'opération pour le deux	cième pli.	(OELASTE)
	11.1106	Heure Fin: Sceau:	(COMPOSITE)
hat group the New York to the State of State of the State of State	Date://07/ Heure Début:	FAIRE LA POCHE À VIDE	Commence of the Commence of th
15.0	POCHE A VIDE 1		yyyyy Am
	A CAMPANAGE AND A CAMPANAGE AN		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Commen	tair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min To	tal Run : 0.1667Hrs	Service Marie
	EFFECTUER LA POCHE A VIDE		proprietables
	Faire la poche à vide en appliquant le	s composantes dans l'ordre suivant:	an Proper
	r dito id poemo di si		The state of the s
	1- Tissu à délaminer,		v sac.
	2- Film perforé P-3, 3- Feutre de drainage		·
	4- Sac à vide Stretchlon 200		A section of the sect
		imum	
	Laisser secher pendant 4 heures mir	DELASTER COMPONIES	COMPOSITE
	Date Heure Début:	Heure Fin:Sceau:3179	
			THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
S THE STATE OF THE	Curing Début: Curing	Catalyst N° DDM-9	
16.0	AAC0275 entair Qty: 0.0120 PINTE(s)/Unit Tol	al: 0.0120 PINTE(s)	
	Catalyst N° DDM-9		
	1/191		The state of the s
The state of the s	N° de Lot: 764 / 4. AAC0324	Résine (411B7530) 411-350 promo. 75mi	in.
17.0	entair Oty: 0.300 KILOGRAMME(s)/Ur	it Total: 0.300 KILOGRAMME(s)	
Outmin	Dágino (41187530) 411-350 promo	. 75mi n.	
	N° de Lot: 1 = 52 44 -	- 2	
n et rock, neer ist account arthropies sometimes desirable by the	N. de roi:		

reulle de Procede umpakeur. Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0017 Numéro Job: 33327 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 18.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350 Imbiber toutes les surfaces du foam core. Laisse ségner pendant 2 heures. Heure Fin: Foam Core N° D3186-101 (Porte D318 DKC134-0024 19.0 1 UNITE(s) 1 UNITE(s)/Unit Total: Commentair Qtv.: Foam Core N° D3186-101 (Porte D3186-1) Polybond B46F AAC0452 20.0 0.082 KIT(s)/Unit Total Commentair Qty.: N° de Lot: Polybond B46F ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART ASSEMBLAGE 3 21.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES Retirez le bagging. Pour aider au positionnement de 12 oz., positionner le gabarit de trimage dans le moule et tracer son contour sur le 9 oz. Retirez le gabarit de trimage. Positionner le foam core à l'aide du gabarit prévu à cet effet et tracer le contour sur le 9 oz. (Vous devriez maintenant avoir 2 contours de tracé sur le 9 oz.) Appliquer une couche de Polybond B64F à l'endos du Foam Core N° DKC134-0024 et positionner le foam Core sur le moule selon le dessin, et selon les ligne de positionnement prévues à cet effet. Heure Fin: leure Début: FAIRE LA POCHE À VIDE POCHE À VIDE 1 22.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Tissu à délaminer
- 2- Feutre de drainage

reulle de Procede imparent. Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0017 Numéro Job: 33327 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: 3- Sac à vide Stretchlon 200 Laisser sécher pendant 2 heures minimum. Retirez le bagging avant la fin de la polymérisation (entre 1 heure et 1heure 1/2) afin d'enlever le surplus de polybond. Heure Début: Heure Fin: Sceau: __ Curing Fin:__ Curing Début:____ Catalyst N° DDM-9 AAC0275 23.0 0.0400 PINTE(s)/Unit Total: 0.0400 PINTE(s) Commentair Qty.: Catalyst N° DDM-9 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 24.0 1.000 KILOGRAMME(s) Total: 1.000 KILOGRAMME(s)/Unit Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 25.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350. Heure Fin: Heure Début: LAMINAGE PIÈCE DART 26.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Faire le liminage d'un pli de 9.7 oz. Faire le laminage du pli de tissu de 12 oz tout le tour de la porte . Faire le lamipage du dernier pli de 9.7 oz. Heure Fin: Sceau:

магс рире Feuille de Procède Jillisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0017 Numéro Job: 33327 Numėro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: FAIRE LA POCHE À VIDE POCHE À VIDE 1 27.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant: 1- Tissu à délaminer, 2- Film perforé P-3. 3- Feutre de drainage 4- Sac à vide Stretchion 200 Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Heure Fin:_____ Sceau: Curing Début: DÉMOULAGE 1 28.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs DÉMOULAGE DES PIECES Démouler la pièce en faisant bien attention de ne pas abimer les coins et le " edges ". Sabler la surface de la pièce qui était en contact avec le moule pour éliminer le fini lisse de celui-ci TRIMAGE COMPOSITES DART 29.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TRIMAGE DE FINITION Trimer la pièce à l'aide du gabarit de trimage prévu à cet effet. Percer les trous de Hatch et de pentures selon le dessin N° D3186 Heure Fin:

runsateur: MISIC DUDS Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0017 Numéro Job: 33327 Numéro Job: # Séq.: Description: Machine ou Opération: AAC0671 Dupont Primer N° 1104S 30.0 Commentair Oty.: 0.1390 GALLON(s)/Unit Total: 0.1390 GALLON(s) Dupont Primer N° 1104S AAC0670 Dupont Activatior N° 7975S 31.0 Commentair Qty.: 0.2800 PINTE(s)/Unit Total: 0.2800 PINTE(s) Dupont Activation N° 7975S Dupont Reducer N° 12375S AAC0672 32.0 Total: 0.0350 GALLON(s) Commentair Qty.: 0.0350 GALLON(s)/Unit Dupont Reducer N° 12375\$ PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 33.0 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART 34.0 PEINT/ PRIMER2 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs PEINTURE / PRIMER DART Appliquer la première couche de primer Dupont N° 1104S (7975S Activator, 12375S Reducer) selon I.G. # Application du primer. Laisser sécher pendant 3 heures. 31 Sceau: Heure Fin: FINITION PIÈCE DART 35.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART

Sabler la pièce à l'aide de papier sablé grit 220 afin de corriger les inperfections et enlever le lustre du primer.

reulle de Procede เผลเด กกกค misateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0017 Numéro Job: 33327 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Label N° D0600-145 AAC0446 36.0 1 UNITE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Label N° D0600-145 N° de Lot: Surface Veil AAC0444 37.0 0.08 VERGE(s) 0.08 VERGE(s)/Unit Commentair Qty.: N° de Lot: Surface Veil Résine Mia-Poxy AAC0501 0.015 GALLON(S 0.015 GALLON(s)/Unit Total: Commentair City.: 25 X N° de Lot: Résine Mia-Poxy Durcisseur 95 Pour Résine Mia-Poxy AAC0502 0.030 PINTE(s) 0.030 PINTE(s)/Unit Commentair Qty.: Durcisseur 95 Pour Résine Mia-Poxy N° de Lot: FAB GÉNÉRALE 3 40.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Hrs Total Run: 15.0000Hrs FABRICATION GÉNÉRALE DART Coller le Label N° 0600-145 selon les séquences suivantes: 1 Surface Vell 2- Label 3- Surface Veil À l'aide de la résine Mia-Poxy selon le dessin D3186. Laisser sécher pandant 6 heures. Sceau: Heure Fin: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens AC0058 41.0 0.050 UNITE(s) 0.050 UNITE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens MASTIC POLYSOFT SIKKENS 3AR591 AAC0646 42.0 0.050 KIT(s) 0.050 KIT(s)/Unit Total: Commentair Qty.: MASTIC POLYSTOP SIKKENS 3AR591 Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens AC0059 43.0 0.039 UNITE(s)/Unit Total: 0.039 UNITE(s) Commentair Qty.: Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens FINITION PIÈCE DART FINITION 3 44.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs FINITION GÉNÉRALE

Feuille de Procédé Marc Dubé Milisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0017 Numéro Job: 33327 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Faire les régarations de finition s'il y a lieu, à l'aide de sikkens. Heure Fin:_ Dupont Primer N° 1104S AAC0671 45.0 0.1390 GALLON(s) 0.1390 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.: N° de Lot: Dupont Primer N° 1104S Dupont Activatior N° 7975S AAC0670 46.0 0.2800 PINTE(s) Total: 0.2800 PINTE(s)/Unit Commentair Qty.: N° de Lot: Dupont Activatior N° 7975S AAC0672 47.0 0.0350 GALLON(s) Total: 0.0350 GALLON(s)/Unit Commentair Qty.: N° de Lot: Dupont Reducer N° 12375S PRÉPARATION 3 48.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART PEINT/PRIMER2 49.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs APPLICATION DE PRIMER Masquer le label Appliquer la deuxième couche de primer Dupont N° 1104S (7975S Activator, 12375S Reducer) Selon I.G. # Heure Fin: leure Début: Date Of G INSPECTION PIÈCE DART INSPECTION 3 50.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs INSPECTION PIÈCE DART 20 avrilo 6 Emballage QT/